

扇平における台風 9 号の状況




写真 1 (左) : 平時の状況

写真 2 (上) : 6 日 10 時の状況、水面から木の根本への高さを見ると、氾濫はしなかったものの、そう余裕のある状況でもなかったことがわかる



写真3 冠水した道路の状況



写真4 冠水した道路の状況



写真5 平時の沢



写真6 7日9時の沢の状況、今の度は家屋敷地まで水位が及ばなかった



写真7 平時のボックスカルバート



写真8 6日10時のボックスカルバート、凄
い速さで流れていた、閉塞が無かったのは単なる僥倖